



NUBISOLVE

nitroředidlo

803 00

Popis Nitroředidlo pro nitrocelulózkové a chlorkaučukové laky a emaily.
Použití Pro ředění průmyslových nátěrových hmot, rychleschnoucích syntetických barev a laků, antikoročních nátěrů, které se aplikují nástřikem.

Technické parametry

- Měrná hmotnost	0,85 kg/l ± 0,05 při 20°C
- Bod vzplanutí	< +21 °C
- Interval destilace	41 – 180 °C

Teplota při aplik. +5 °C až +28 °C

**)Vydátnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.*

Způsob dodávky 1 l; 5 l kovový obal

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +30 °C v původním dobře uzavřeném a etiketou označeném obalu na chladném a větraném místě, mimo dosah zdrojů tepla otevřeného ohně, jisker a dalších zdrojů zapálení. Spotřebovat do 36 měsíců od data balení. Nejíst, nepít, nekouřit při zacházení s výrobkem. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby

Doporučuje se : pracovat v dobře větraných prostorách. Při vznícení hasit pěnou, pískem, chemickým práškem, nebo jemně rozprášenou vodou.

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovou laboratoří. Systém managementu jakosti ISO 9001:2000.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Signální slovo: Nebezpečí. Obsahuje: Toluen. Methylacetát. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Likvidace obalů

Opětovně využijte, je-li to možné. Zbytky výrobku jsou považovány za nebezpečný odpad. Odpad s obsahem tohoto výrobku je třeba hodnotit dle platných předpisů. Likvidace musí být provedena prostřednictvím osob oprávněných k nakládání s nebezpečnými odpady v souladu s národními a místními předpisy.

Kód odpadu 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly: Kód odpadu 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.